

平成20年 死亡災害発生状況

平成20年12月26日現在
熊本労働局

署 別

年 \ 署	熊本	八代	玉名	人吉	天草	菊池	計
前年同期	6 ()	1 ()	1 (1)	3 ()	1 ()	6 (2)	18 (3)
平成20年	6 (2)	2 ()	6 (2)	4 ()	()	7 (2)	25 (6)

() 内は、交通労働災害の内数

業 種 別

年 \ 業種	1. 製造業																	2. 鉱業				
	1.1 食料品	1.2 繊維	1.3 衣服	1.4 木材	1.5 家具	1.6 紙	1.7 印刷	1.8 化学	1.9 窯業	1.10 鉄鋼	1.11 非鉄金属	1.12 金属製品	1.13 一般機械	1.14 電気機械	1.15 造船 輸送機械		1.16 電気・ガス	1.17 その他	小計	2.1 石炭鉱業	2.2 土石	小計
前年同期	1 ()	()	()	1 ()	()	()	()	()	1 ()	()	()	()	()	()	()	1 ()	()	()	4 ()	()	()	()
平成20年	1 ()	()	()	1 ()	()	()	()	()	1 ()	()	()	()	()	1 ()	()	()	()	1 ()	5 ()	()	1 ()	1 ()

3. 建設業				4. 運輸交通業		5. 貨物取扱	6. 農林業		7. 畜産・水産	8. 商業	9. 金融広告	10. 映画演劇	11. 通信	12. 教育研究	13. 保健衛生	14. 接客娯楽	15. 清掃・と畜	16. 官公署	17. その他	総計
3.1 土木	3.2 建築 木建		3.3 その他	小計	道路貨物		左以外の 運輸	6.1 農業												
4 ()	()	()	1 (1)	5 (1)	2 ()	2 (2)	()	2 ()	()	1 ()	()	()	()	()	()	1 ()	1 ()	()	()	18 (3)
3 ()	1 ()	()	2 ()	6 ()	5 (3)	()	()	2 ()	2 ()	2 (2)	()	()	()	()	()	1 ()	1 (1)	()	()	25 (6)

死亡災害発生状況(平成20年)

熊本労働局

番号	署別	発生日	業種	性別	年齢	事故の型	起因物	発生状況
1	八代	1.17	林業	男	49	墜落・転落	地山	地山傾斜約50度の急斜面で除伐作業を行っていたところ、約16メートル崖下に転落したものの。
2	菊池	1.21	機械器具設置 工事業	男	61	飛来・落下	人クレーン等	建築工事現場において、製造設備(重さ700kg)をチェーンブロックで吊り上げ、据付作業を行っているときに、荷を吊っていたチェーンがフックからはずれ荷が落下し、作業員がその下敷きとなったもの。
3	菊池	1.30	土木工事業	男	58	崩壊・倒壊	地山	河川の災害復旧護岸工事において、被災者が、石積みの裏丁張りを設置するため天端法肩にいたとき、足元の地山が崩れ4.4メートル下に墜落したものの。
4	玉名	2.7	その他の電気機 械器具製造業	男	58	激突され	立ち木等	自社工場隣接地において被災者は、チェーンソーにて伐木作業中、絡んでいたつるによって、伐倒方向が変わり、切り口部分が被災者の頭部に当たったもの。
5	菊池	2.14	道路貨物運送 業	男	56	はさまれ・巻き込まれ	トラック	コンビニ店舗の駐車場において、駐車中の無人トラック(15トン)が、後ろ方向に動き出し、店舗前にいた被災者を轢いたもの。
6	熊本	3.8	土木工事業	男	56	はさまれ・巻き込まれ	建設機械	林道工事現場において、被災者は、後退してきたドラグショベルに轢かれたもの。
7	人吉	4.16	林業	男	38	激突され	立木等	同僚の作業員がチェーンソーを使って胸高直径48センチメートル、樹高28メートルの杉を伐倒したところ、近くにいた被災者を直撃し、被災者は頭などを強く打ち死亡したものの。
8	玉名	5.15	土石採取業	男	55	はさまれ・巻き込まれ	コンベア	被災者は、砂利を入れるホッパーの下部に転落し、ホッパー下部とホッパーから落ちてきた砂利を破砕機に送るベルトコンベヤーとの間に挟まれたもの。
9	熊本	6.7	土石製品製造 業	男	51	激突され	その他の装置、設備	型枠から側溝(U字溝)を脱型する作業中、鋼製の型枠材が倒れて被災者に当たったもの。
10	熊本	6.18	新聞販売業	女	63	交通事故	バイク	ミニバイクで夕刊を配達中、片側一車線の直線道路において、配達先に入ろうと右折した際、対向してきた軽乗用車と衝突したものの。
11	玉名	6.27	道路貨物運送 業	男	27	交通事故	トラック	中国自動車道サービスエリアの進入路において、被災者が運転するトラックが進入路右側に駐車してあった大型車3台に衝突し、その際、運転者席のドアが外れ、被災者は車外に投げ出された。
12	熊本	7.1	建築工事業	男	23	墜落・転落	はり、けた等	ビル建築現場において、被災者は6階床面の鉄骨上でボルトを緩めていたとき、バランスを崩し墜落したものの。
13	菊池	5.22	道路貨物運送 業	男	58	飛来・落下	木材	被災者がトラックで運んできた原木を土場に下ろすためロープをはずした際、1本の丸太が落下し、集積してあった原木の上に落ち、跳ね返って、被災者に激突し、7月10日、入院中の病院で死亡した。
14	玉名	7.8	畜産業	男	64	高温物との接触	高温環境	被災者は、午前中にトラックの整備作業を終え、昼すぎ休憩所に戻り、昼食をとらずに休憩していたが、午後3時ごろ、休憩所近くで倒れていたため、病院に搬送したが、まもなく死亡した。

死亡災害発生状況(平成19年)

熊本労働局

番号	署別	発生日	業種	性別	年齢	事故の型	起因物	発生状況
1	菊池	1.9	セメント製品製造業	男	51	はさまれ 巻き込まれ	コンベア	生コン製造プラントのベルトコンベヤー部分で、ローラーについた砂を、治具を用いて掻き落していたところ、ベルトコンベヤーとローラーの間に挟まれたもの。
2	熊本	3.25	その他の小売業	男	56	その他	起因物なし	県外での展示会のため出張中、宿泊中のホテルにて死亡したもの。
3	人吉	4.15	その他の飲食店	男	47	墜落・転落	階段	被災者は、業務を終えて帰宅するため、2階にある店を出て階段を下りているときに、踊り場で転倒した。その後、倒れている被災者を店長が発見し、救急車で病院に搬送したが、翌日死亡したもの。
4	熊本	5.15	木材伐出業	男	54	激突され	立木等	被災者は、同僚と二人でチェーンソーを使用して杉の伐木作業を行っていた。同僚が他の仕事のため現場を離れ、戻ってきたところ、被災者は、伐倒した杉の木の近くに倒れていた。
5	菊池	5.17	自動車・同付属品製造業	男	63	転倒	起因物なし	作業中に気分が悪くなったため、自分の通勤用の自動車でエアコンを効かせて休憩しようと思い、駐車場にある自動車のところまで行ったとき、意識を失い倒れて頭を打ち、脳挫傷により4日後に死亡したもの。
6	八代	5.21	その他の食品製造業	男	54	崩壊、倒壊	その他の材料	飼料貯蔵用のサイロ内の底部で、内壁に張り付いている大豆油かすの小山状になった堆積物を棒状の道具を用いて掻き落としていたところ、突然崩壊し生き埋めとなり、心肺停止状態で約10分後に救出されたものの、翌日低酸素脳症により死亡したもの。
7	玉名	7.4	道路旅客運送業	男	61	交通事故(道路)	乗用車	地方道交差点において、被災者が運転するタクシーが道路左脇の信号支柱に激突、大破し、死亡したもの。また、後部座席には、乗客2名が同乗していたが、同人らも死亡した。
8	熊本	7.11	その他の土木工事業	男	41	おぼれ	水	大雨による冠水のため、午前4時45分頃から道路通行止めのバリケードを設置していたところ、増水した健軍川に流され、同日午前9時38分に約7キロ下流の江津湖で発見されたが、その後死亡が確認された。
9	天草	7.31	建設工事業	男	52	切れこすれ	その他の一般動力機械	私有地畑の草刈り作業中、草むらから飛び出してきた蜂に指を刺された作業者が、その場から逃げようとして振り返った際、持っていた草刈り機の回転刃が、近くで雑木等の片付け作業を行っていた被災者のひざ裏に当たり、切れて、出血多量により死亡したもの。
10	人吉	8.10	製材業	男	35	墜落・転落	屋根	製材工場において、被災者は、集塵機のダクトのつまりを取り除くためスレート製の屋根に上り、歩いていたがスレートを踏み抜き、4.5M下に墜落。横切りした材を入れる枠の鋼管支柱で右わき腹を打ち、病院に搬送されたが約5時間後に死亡した。
11	菊池	8.27	道路貨物運送業	男	64	その他	起因物なし	被災者は10トントラックで材木を運搬しているときに、気分が悪くなり、途中で車を止め、川の水で首を冷やした。荷主が、トラックを先導していたが、被災者のトラックが見えなくなったので、引き返したところ、被災者が意識を失ったので、病院へ搬送した。
12	菊池	9.19	道路建設工事業	男	67	はさまれ・巻き込まれ	整地・運搬・積込用機械	油圧ショベルのバケットに縁石を積んで移動し、次の積み込み場所で停車しようとしたとき、ペダルの下に物が挟まっていたため、停止せず、左側に旋回して、被災者を轢いたもの。
13	熊本	9.29	道路貨物運送業	男	51	はさまれ・巻き込まれ	トラック	トレーラー荷台部分の屋根(ウイング)を開閉させる油圧シリンダーが油漏れするため修理していたところ、ウイング部分が下がり、荷台との間に挟まれたもの。
14	菊池	10.6	その他の建設業	男	58	交通事故(道路)	トラック	菊池郡内の工事現場から社用車で長崎県内の会社に帰る途中、嬉野インターチェンジ付近で車のタイヤがパンクしたため、被災者らは路側帯に社用車を止め、パンクの修理をしていた。そこに後続の大型トラックが社用車に追突し、社用車が被災者に激突したもの。

